

7月14日上午9时许,事发40多个小时后,苏州吴江油车路188号四季开源酒店辅楼坍塌事故搜救工作全部结束。事故共造成17人遇难,5人受伤。江苏省政府已成立事故调查组对事故具体原因开展深入调查,公安机关已对酒店法定代表人、实际经营者、项目负责人、工程设计人员、现场施工负责人等进行传唤调查,并对相关人员采取刑事强制措施。国务院安委会对该事故查处挂牌督办。

一栋装修用于餐饮的酒店辅楼,何以夺去多人性命?救援进行情况如何?此类悲剧是否能够避免?记者对此进行了追踪调查。

巴基斯坦班车爆炸 9名中方人员遇难

据新华社伊斯兰堡7月14日电 中国驻巴基斯坦大使馆14日证实,巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省当天发生一起爆炸,造成包括9名中方人员和3名巴方人员在内的12人死亡。

中国驻巴使馆当天发表声明说,当地时间上午7时(北京时间10时)左右,由中方企业承建的开伯尔-普什图省达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸。目前,巴方正在对爆炸原因展开调查。

声明说,事发后,中国驻巴使馆在第一时间启动应急预案,联系巴基斯坦军方、外交部、内政部等相关部门,要求巴方不惜一切代价全力救援和救治,加强对中方在巴机构、项目、人员的安保,并尽快查明此次事件真相。巴军方已在第一时间组织救援,出动直升机转运伤员。

声明强调,中国驻巴使馆在此提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视,密切关注当地安全形势,加强项目人员安全,严密防范,非必要不外出。

全国4年多未发生暴恐案 2014年以来打掉 1900多暴恐团伙

据新华社北京7月14日电 “当前我国的反恐形势平稳,社会持续安全稳定,全国已连续4年多未发生暴力恐怖案事件。”国家反恐办副主任、公安部反恐局局长刘云峰14日在北京说。

公安部14日举行新闻发布会,通报全国公安机关开展反恐怖工作情况。

国家反恐办副主任、公安部反恐局副局长吴鑫介绍,自2014年在全国范围内开展严厉打击暴力恐怖活动专项行动以来,全国共打掉暴恐团伙1900多个,抓获涉案人员14000多名,缴获爆炸装置2000多枚,把绝大多数恐怖活动摧毁在预谋阶段、行动之前。

“我们仍需保持高度警惕。”刘云峰说,当前,全球恐怖袭击事件频发,对暴恐极端人员的刺激示范效应强烈,包括我国在内的很多国家仍面临着恐怖主义的现实威胁他表示,今后将进一步提升反恐怖工作能力,抓好反恐怖各项措施落实,拓展我国反恐怖斗争良好态势,持续加强反恐怖国际合作,坚决把暴恐威胁制止在萌芽状态、未发阶段,坚决铲除恐怖主义滋生蔓延土壤,坚决维护国家安全、社会公共安全和人民群众生命财产安全。

塌楼悲剧敲响哪些警钟?

江苏吴江“7·12”房屋坍塌事故追踪

直击现场:
有一线希望就不放弃搜救

事故发生当日晚10时许,记者在事故现场看到,坍塌酒店几十米外拉起了警戒线,不时有救护车、警车出入。

当地居民告诉记者,当天下午3点半左右,听到酒店方向一声巨响,有人跑出来喊楼塌了。过了不久就有公安、消防和救护的车开来,有人被救护车拉走。天黑前,起重机来了,救援车辆排了一路。有干部来疏散居民,酒店对面养老院的老人也转移了。

失联人员信息甄别、居民安抚与救援工作同时展开。居民朱女士说,傍晚左右接到了社区的电话,询问她个人情况并嘱咐注意避险。根据旅馆入住登记信息,有关部门先甄别出18名被困人员,后又发现5名未登记信息人员。

晚11时许,记者进入救援现场。空气里弥漫着呛人的柴油味,发电机发出巨大轰鸣,应急灯把现场照得亮如白昼。3台起重机用吊臂抵住了部分尚未坍塌的屋顶,吊臂下救援人员正紧张地进行搜救。经记者测量发现,此时虽已入夜,但环境温度仍高达近30摄氏度,记者看到救援人员浑身湿透。

登高梯、大型吊车、金属切割机,生命探测仪、蛇眼探测仪、救援犬……记者了解到,江苏省消防总队调集650人和120台车辆,采用多种救援装备、技术手段彻夜施救。各相关部门也已投入到救援与善后工作中。

相关伤员被迅速送往医院救治。苏州市第九人民医院急诊重症医学科的医护人员在省市专家的支援下对伤者展开救治。东南大学附属中大医院副院长、省级医疗专家组组长黄英姿告诉记者,事故中的5名伤员目前病情稳定。

事发24小时后,事故现场已救出被困人员20人,但仍有3人失联。现场指挥部要求“有一线希望就不放弃,争取最好的结果”。

经过又一个通宵的紧张搜救,14日上午9时,工作人员确



7月13日,救援人员在现场进行救援。新华社发

认找到最后一名被困人员后,现场搜救工作宣告结束。

事故原因: 初步判断系承重墙被拆改

17人遇难,5人受伤,这场悲剧因何酿成?

记者从地方有关部门了解到,当前经初步技术分析判断,此次事故初步原因可能是坍塌房屋现有产权人安排工人进场擅自进行装修改造。酒店辅楼内部承重墙体疑似被拆改,致使该部分房屋坍塌。

记者调查发现,发生坍塌事故的四季开源酒店系吴江农民集资建设的山湖饭店,2006年以后改称飞牛大酒店、君缘大酒店等,2020年初改为四季开源酒店。每一次改变名称后,都经过重新装修,而装修过程是否符合建筑安全规程却无人过问。

南京长江都市建筑设计股份有限公司副总经理魏大平等多名建筑设计领域专家告诉记者,这类民有公用的建筑,经历多次产权变更和装修,如果不注重房屋结构的安全,只为满足现实需求盲目装修,很容易造成安全风险。

另外记者还了解到,事故还可能与该建筑使用年限和建筑结构有关。

当地政府一名工作人员告诉记者,坍塌酒店辅楼建于1984年左右。记者看到,垮塌现场到处是砖头砌体和断裂的

水泥板,还有少部分钢架结构。从未坍塌墙体的砌缝和装修痕迹能看出,这是一个带钢架顶棚的三层砖混建筑。

“按照现在的使用强度,很多上世纪80年代建的房子现在已经到使用年限了。”魏大平认为,砖头砌体加混凝土楼板是比较典型的20世纪80年代建筑样式,这样的建筑质量按照目前的使用需求,已经难以达到通常说的50年使用寿命标准。

反思警示: 基层房屋安全管理能力 亟待提升

近年来,山西、河南、福建等多地多次发生民房坍塌事故,为基层房屋安全管理敲响警钟。

居住在涉事酒店附近的居民向记者表示,当地沿街不少房屋房龄与坍塌的辅楼相仿,不知是否存在安全隐患。

魏大平等多名专家提醒,我国城镇化初期建设的部分砖混结构的楼板房可能已经无法适应当前的使用需要,有关部门应对上世纪八九十年代未经正规设计的砖混结构建筑展开安全隐患排查,及时对存在隐患的建筑进行消险等整治。

记者采访了解到,当前部分基层特别是县市级房屋安全管理、鉴定人员专业水平有限,乡镇房屋安全管理人员配置不足,这对提升区县及以下基层房屋

安全管理水平影响不小。

专家建议应尽快加强对基层房屋管人员的培训,建立村、镇、县市、地市、省级房屋安全管理及咨询网络平台,实现房屋的全体系、全流程监管,确保群众房屋居住使用安全。

有专家还建议加大对房屋结构拆改违法行为的打击力度,进一步压实监管责任。

新华社苏州7月14日电

相关链接

多地酒店
违规改建拆墙致伤亡

记者查询裁判文书网获悉,近年来,酒店改建违规施工,未经报备私自更改房屋结构的刑事案件并非个案,或为赶工期层层分包提前施工,或施工时发现承重柱变形仍冒险经营,常以人员伤亡为惨痛代价,被告人也被公检法机关以重大事故责任罪,追究法律责任。

据武汉市江阳区法院2020年12月公布的一份刑事判决书显示,七天酒店工程经理因违规允许拆墙改变房屋承重结构,致房屋坍塌,六名责任人员均获刑。

据江苏省泰州市姜堰区法院2018年12月公开的一起刑事判决书显示,木工缪某军在不具备资质情况下,仍签约承接酒店墙体拆除工程,并私下找工人违规施工导致墙体倒塌,导致一名施工工人死亡。法院最终认定被告人缪某军犯重大责任事故罪,判处有期徒刑六个月。

2020年3月7日19时5分,福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路发生一起酒店坍塌事故。现场搜救出被困人员71人,死亡29人。2020年3月13日,经国务院事故调查组认定,欣佳酒店坍塌事故是一起主要因违法违规建设、改建和加固施工,导致建筑物坍塌的重大生产安全责任事故。2020年7月14日,福建省纪检监察机关对事故中涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪的49名公职人员严肃追究问责。

据《南方都市报》

鲁中晨报 公告 挂失 寻人

■ 全市联动 24 小时手机 / 微信 : 15253311449

挂失声明

★崔秀丽丢失(构)筑物消防员职业技能合格证,证书编号:1436003014400731,声明作废。

★朱秀芳丢失建(构)筑物消防员职业技能合格证,证书编号:1536003014503939,声明作废。

★李玉芹丢失消防中控室上岗职业技能合格证,证书编号:37030320010828761X,有效期:2020.12.21-2030.12.21,声明作废。

★张店曦佑百货商行丢失公章、发票专用章,声明作废。

★曹峻哲丢失身份证,号码:370303201409195115,声明作废。

★曹李涵丢失身份证,号码:370303200912285121,声明作废。

★桓台县田庄镇安福建筑工程有限公司丢失银行开户许可证,核准号:J4531001069203,声明作废。

地址:柳泉路280号晨报大厦东办公楼101室 咨询电话:0533-3595671

友情提示:本版信息仅为持证人的单方及形式发布,不作为最终有效法律认定,不作为相关责任的依据。以具有管理权限的行政部门或主体对其的业务审核认定为准。