

淄博市首届“最美公务员”“人民满意的公务员示范单位”发布 10名个人10个集体受表彰 爱岗成就“最美” 敬业收获“满意”

淄博6月9日讯 6月8日，淄博市委组织部、淄博市委宣传部门联合举行齐心为民——淄博市首届“最美公务员”“人民满意的公务员示范单位”发布仪式，以事迹短片、人物采访、集中展示等形式，生动展现了10名淄博市“最美公务员”和10个淄博市“人民满意的公务员示范单位”的先进事迹。

近年来，在党中央、省委、市委坚强领导下，淄博市广大公务员坚定拥护“两个确立”、坚

决做到“两个维护”，深入践行全心全意为人民服务宗旨，涌现出一大批优秀的公务员和公务员集体。为大力选树公务员先进典型，淄博市委组织部、淄博市委宣传部门联合开展了淄博市“最美公务员”和“人民满意的公务员示范单位”选树及宣传活动。经过部门推荐、组织考察等环节，最终推选出10名同志为淄博市“最美公务员”、10个集体为淄博市“人民满意的公务员示范单位”。他们心怀“国之大

者”，齐心齐力为民，同心同向而行，始终保持着“见了困难就要上、见了问题就要解”的精神状态；他们竭诚为民，勇挑重担，在乡村振兴、基层治理、疫情防控、优化法治营商环境等各个工作领域尽展公仆本色；他们砥砺初心勇担当、恪尽职守暖民心、爱岗敬业铸忠诚，受到了群众的广泛赞誉。

大众日报淄博融媒体中心记者 刘文思

淄博市“最美公务员”名单

国峰	张店区卫生健康局党组书记、局长、三级调研员，区中医药管理局局长
张焯	淄川区政府党组成员，区财政局三级调研员
姬世杰	博山区农业农村局党组成员、副局长，区乡村振兴局常务副局长
张爱山	周村区大街道党工委委员、人武部长，长安社区党委书记、居委会主任
张苇（女）	临淄区辛店街道党工委委员、办事处副主任
宁乐乐	桓台县果里镇党委副书记、政协联络室主任
赵岩	高青县芦湖街道党工委副书记
康成良	沂源县公安局刑侦大队法化室主任、警务技术四级主管
冯慧芳（女）	淄博市中级人民法院民三庭副庭长、二级法官
李强	淄博市住建局总工程师、一级主任科员

淄博市“人民满意的公务员示范单位”名单

张店区湖田街道办事处	高青县花沟镇党委
淄川区委政法委	沂源县东里镇党委
博山区市场监管局域市场监管所	高新区四宝山街道办事处
周村区审计局	市行政审批服务局
桓台县财政局	市劳动和社会保障监察支队

墙面多处锈点、地砖局部铺贴不平……

晨报公益验房走进鲁商中心·学林府

6月8日下午，晨报公益验房活动来到位于淄博市周村区的鲁商中心·学林府，查验一套140多平米的新房，这套新房地上两层，厨房、卫生间墙面、地面铺贴了瓷砖，一楼客厅铺贴了木地板。

淄博安信验房师认真查验，发现墙面有锈点、瓷砖铺贴局部不平整、暖气片未接等电位线等问题。

晨报公益验房活动持续进行，如有验房需求，可通过晨报验房小程序报名，我们将在报名新房当中选择查验。

晨报验房热线：0533-2270753



这套房卫生间和厨房多处地砖铺贴不平。



卫生间墙面瓷砖局部铺贴不平。



入户门磕碰墙面。



顶面局部不平整，偏差约15毫米。



此处墙面阴角不顺直，偏差较大。

墙面多处锈点 卫生间空鼓较多

一楼卧室墙面锈点较集中，东墙面三处锈点，西墙面两处锈点。在一楼客厅、楼梯间、二楼卧室也存在多处锈点。验房师介绍，墙面锈点可能是墙面防裂网所致，建议业主联系物业等方面落实情况。

墙面空鼓方面，二楼主卧室空鼓集中在东墙面，约有七八处。一楼、二楼卫生间、一楼厨房多个墙面瓷砖空鼓也较集中，其中二楼主卫北墙面瓷砖空鼓有八九处。

顶面平整度方面，一楼客厅顶面局部偏差大于15毫米，二楼两个卧室的顶面平整度也有局部偏差，约15毫米。

墙面顺直度方面，一楼

卧室西墙面北侧阴角不顺直偏差约30毫米，二楼主卧处阴角不顺直偏差约25毫米。

地砖局部铺贴不平整

一楼厨房、卫生间局部地砖、墙砖铺贴错台、不平整，地砖错台的地方，脚踩上去感觉明显不平。

在二楼卫生间，地砖局部闷空，一处地砖有裂纹。

二楼主卫和客卫暖气片安装不牢，均未接等电位线。

验房师告诉记者，卫生间暖气片上的等电位线未连接到暖气片的金属部件上，是不符合规范要求的。连接了等电位线，能降低或者消除暖气片电击伤害风险，否则起不到这样的作用。

地暖分水器压力表 读数0.2MPa(偏低)

在鲁商中心·学林府这套新房中，楼上楼下两个地暖压力表有很清晰的分路标识，这在晨报验房以往的验房过程中并不多见。压力表读数方面，两个压力表读数约0.2Mpa，读数偏低。验房师建议业主协调有关方面了解打压情况，最好在装修之前再做一次打压试验，确保地暖情况良好。

二楼主卫窗扇平开时把手与墙面磕碰，入户门扇外侧没有门挡，打开时也磕碰到墙面。

此外，这套新房还存在空调管道孔内未见套管等共性问题，因为没有通电，电路无法查验。

晨报公益验房 持续进行中

可通过晨报验房小程序报名

晨报公益验房活动持续进行，如果你有验房需求，请关注晨报验房小程序报名验房。晨报验房团将从报名的新房当中，选择查验。

报名很简单：

扫描晨报验房小程序码，或者在微信小程序中搜索“晨报验房”，进入验房频道，点击“我要验房”，按照提示填写报名信息（报名信息除特别说明外都为必填项），填完提交即可。报名即视为同意在媒体公开报道验房情况。

关注小程序后，当你遇到有关房产、装修方面的糟心问题，都可向记者反映情况，本报将积极为你维权。

验房热线：2270753



晨报验房小程序码

压力表读数偏低 意味着什么？

之前晨报验房活动多次发现压力表读数偏低的情况，青岛安信宜居验房环保工程有限公司资深验房师房旭良介绍，读数偏低有几种可能，一是地暖系统没有经过打压，二是地暖系统有问题，还有一种情况是地暖系统经过打压并且情况良好，打压测试后相关方面已经将气压泄出。因此验房过程中一旦发现压力表读数不在正常范围，验房师都会提醒业主联系物业或者相关方面了解情况，或者装修之前再做一次打压试验。

大众日报淄博融媒体中心记者 李春梅