



被困

1月10日

14时 山东五彩龙投资有限公司栖霞笏山金矿井下246米处发生爆炸事故。事故导致井筒梯子间损坏、罐笼无法正常运行、通信系统损坏，井下22人被困。

集结

1月11日

20时48分 接到事故报告后，烟台市委、市政府主要领导第一时间赶赴事故现场，多方调集力量，全力开展救援。

21时45分 接到事故报告后，省委、省政府高度重视，省委书记刘家义第一时间作出安排，要求迅即成立省市县一体化的现场救援指挥部，全力以赴救人，严防发生次生灾害，救援中务必做好疫情防控，同时做好新闻发布工作。省委副书记、省长李干杰提出明确要求。省委、省政府领导连夜赶赴现场指挥救援。

1月12日

正在北京参加省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班的省委书记刘家义，省委副书记、省长李干杰请假返回山东，赶往事故现场指挥抢险救援工作。国家应急管理部党委书记黄明通过视频连线指导救援工作。应急管理部副部长、国家矿山安全监察局局长黄玉治率应急管理部工作组抵达现场指导救援。



1月24日，一名被困矿工成功升井。 新华社发

14天 生死救援



1月17日，救援人员在事故现场救援。 新华社发



1月19日，救援人员进行钻孔作业。 新华社发



1月20日，救援人员在吊运10号钻孔钻杆。 新华社发



1月24日，救援人员通过回风井陆续将被困矿工救出。 新华社发

希望

坚持人民至上、生命至上，不惜一切代价，穷尽一切手段，全力以赴、争分夺秒加快救援工作，力争达到最理想的救援效果！一场与时间赛跑的救援迅速展开……

1月12日

10时 已有山东黄金、山东地矿局、龙矿集团等9支专业队伍和烟台市消防支队320余人及各类机械、设备70余台套。

16时 罐笼到达井下180.5米。井下300米以上空气质量基本达标，370米以上不具危险性。

1月13日

17时 井筒清障清理至地面下310米。三个救生孔分别完成进尺241米、420米和282米。

1月14日

12时 回风井井筒障碍物已清理至距地面340米；布置4个钻孔施救完成进尺分别为：1号钻孔382米、2号钻孔420米、3号钻孔397米、4号钻孔47米。

1月15日

12时 新增5号、6号两个钻孔。

1月16日

12时 回风井井筒清障深度为350米。

……

1月17日

叮！叮！——生命的回响！

13时56分 3号钻孔成功透巷，并通过敲击钻管的方式与井下被困人员取得了联系。

23时47分 救援人员收到井下传上来的纸条，主要内容为：五中段现有11人、六中段有1人，身体透支严重，急需止痛药、消炎药等药品，另有10人情况不明。

1月18日

14时30分许 救援人员向井下输送了有线电话，这部电话成为珍贵的“生命联络线”。

1月19日

救援指挥部进一步厘清工作思路，明确了3+1通道救援方案，即生命维护监测通道、生命救援通道、排水保障通道、辅助探测通道。

上午 救援人员抽回绳索后，再次发现字条“麻烦再送一部电话，作为备用。联系不到你们，我们就找不到党了。”

1月20日

15时30分 栖霞笏山金矿爆炸事故救援现场的10号钻孔正式开钻。按照应急救援指挥部最新计划，10号钻孔孔径为710mm，将作为生命救援通道。

晚上 经与井下五中段被困矿工电话沟通并反复确认，五中段一名伤势危重矿工已无生命迹象。

22时30分 4号孔成功透巷五中段，替代3号孔作为生命维护监测通道。

1月23日

12时 五中段井下10名矿工转入恢复正常饮食阶段，身体状况、心理状况、生存环境良好。截至当日，现场共有17支专业救援队伍和1支消防救援队伍，共有救援人员633人，救援装备407台套。

升井

1月24日

被困矿工陆续升井。

11时13分 在四中段新发现的一名被困矿工升井，被送往医院救治。

13时30分左右 第二批3名被困矿工升井。升井的是之前五中段联系上的10名矿工中的3名，其中1人受伤。

14时07分左右 第三批五中段3名被困矿工升井。

14时44分左右 第四批五中段2名被困矿工升井。

15时17分左右 第五批五中段2名被困矿工成功升井。

矿工状态良好，双手合十，向大家做了感谢的手势。一位获救矿工说，升井之后最想做的是让家人知道他还活着。

目前共有11名矿工获救！

不放弃！救援仍在继续……

应急救援指挥部将持续推进搜寻工作，只要有一线希望，就绝不放弃努力！

据大众日报客户端